



Os serviços no tanque 1
 Devem se concentrar na roconformação dos taludes do tanque bem como nos serviços de reposicionamento da tubulação de PVC dos monges. E recuperação do fundo do tanque.

Os serviços no tanque 2 e 3
 Devem se concentrar na roconformação dos taludes do tanque, principalmente no ramo entre os tanques 2 e 3 recuperando as faces dos dois tanques adjacentes, bem como nos serviços de reposicionamento da tubulação de PVC dos monges. E recuperação do fundo do tanque.

Os serviços no tanque 4
 Devem se concentrar na roconformação dos taludes do tanque. E na remoção da camada assoreada do fundo do tanque com remoção da vegetação e compactação do fundo do mesmo.

Os serviços no tanque 5
 Devem concentra-se na recuperação do fundo do tanque, com a remoção da camada de assoreamento e nova compactação.

Serviços na Canaleta de Alvenaria
 Reparos pontuais onde houver necessidade de reparos, bem como no monges dos tanques

	PROPRIETÁRIO	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
	TÍTULO	RECUPERAÇÃO TANQUES DE PEIXES
LOCAL	UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE AQUIDAUANA	PROJETO
AUTOR DO PROJETO	WAGNER LUIZ MANARA - CREA 27.190/D - PR	ARQUITETURA
REFERÊNCIA	PLANTA DE IMPLANTAÇÃO	FOLHA Nº/PE
ESCALA INDICADA	UNIDADE METRO	ARQUIVO
DATA	AGOSTO/2019	DESENHO
REVISÃO	WAGNER	VISTO
		1/1